

276

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA CAPU CÂMPULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de revizii și reparații pentru anul 2021 al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Capu Câmpului

Consiliul local al comunei Capu Câmpului, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de doamna Bîrsan Marcela-Elena, primarul comunei Capu Câmpului, înregistrat la numărul 5946 din 04.10.2021;
- Raportul compartimentului urbanism-cadastru-mediul înregistrat la numărul 5998 din 06.10.2021;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului;

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea consiliului local nr. 47 din 29.11.2016 privind reorganizarea Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Capu Câmpului, județul Suceava;

- Hotărârea consiliului local nr. 23 din 28.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Capu Câmpului;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.139 și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de revizii și reparații pentru anul 2021 al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Capu Câmpului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Capu Câmpului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Tătăraș Gheorghe

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general al comunei

Timiș Elena

Capu Câmpului, 18 octombrie 2021
Nr.53

PLAN DE REVIZII ȘI REPARAȚII 2021 – SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CAPU CÂMPULUI

Nr Ctr	Denumire utilaj	Locație	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOI	DEC	SUMA
1.	Puț H=12m D=3,0m	Stație captare Capu Câmpului													650,0
			-verificat vas expansiune -curățat site pompe												
2.	Pompă Saturn Q=8,6 l/s, H=125Mca P=16,5 kW	Stație captare Capu Câmpului													500,0
			-verificare cablu alimentare, furtun, conducte filter - uzura componentelor hidraulice												
3.	Pompă Saturn Q=8,6 l/s, H=125Mca P=16,5 kW	Stație captare Capu Câmpului													500,0
			-verificare cablu alimentare, furtun, conducte filter - uzura componentelor hidraulice												
4.	Rezervor apă V=200mc	Stație înmagazinare Capu Câmpului	RT							RT					650,0
			-curățare rezervor												
5.	Stație de clorinare	Stație înmagazinare Capu Câmpului	RT							RT					200,0
			-curățirea rotametrului -curățirea ventilului de reglaj -curățirea ejectorului și a duzei												
6.	Modul de epurare mecanico- biologic -mixer bazin biologie -pompă nămol primar -pompă nămol secundar -pompă recirculare internă	Stație epurare Capu Câmpului	RT							RT					900,0
			Pompă nămol primar SV150 - verificare plutitor, întrerupător -verificat valva,deschiderile dintre turbine,găurile de intrare la baza pompei Pompă nămol recirculant SV 250 - verificare plutitor, întrerupător -verificat valva,deschiderile dintre turbine,găurile de intrare la baza pompei Pompă recirculare internă UNILIFT AP 35 -Verificat pompă -înlocuit uleiul Mixer GM 17 -Verificare ulei												

[illegible]

			-gradul de uzură al sitei -se înlocuiesc toate piesele defecte sau care au o uzură (gerată, garniturile										
17.	Instalație de dezinfecție cu ultraviolete	Stație epurare Capu Câmpului	RT								RT		300,0
			-curățirea sistemului										
18.	Ventilator NJEPA	Stație epurare Capu Câmpului	RT										100,0
			-semne de uzură în curelele de transmisie, garniture, dezechilibrarea turbinei -verificat și curățat, (înlocuit rotor) la depuneri material										
	TOTAL												
Notă : RT-Revizii tehnice RK- Revizii cupătale													7,150,0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tătărau Gheorghe

[Signature]



SECRETAR GENERAL AL COMUNELI,
Timiș Elena

[Signature]